

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по
Пермскому краю**

**614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, дом 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. 6-00-91**

Предписание № 32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Станция юных натуралистов»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чайковского и Еловского муниципальных районов по пожарному надзору от 29 марта 2016 года № 32, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 30 мин. по 17 ч. 30 мин. 07 апреля 2016 года; с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 08 апреля 2016 года проведена плановая, выездная проверка зданий и помещений, расположенных по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 42 а, государственным инспектором Чайковского и Еловского муниципальных районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Карлушиным Алексеем Ивановичем совместно с директором Муниципального автономного учреждения «Станция юных натуралистов» Леухиной Натальей Леонидовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
Здание по адресу: г. Чайковский, ул. Советская, 42 а				
1.	Используемые в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	ч. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1); п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №	28.04.2017	

		390.		
2.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымового пожарного извещателя в коридоре № 4 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	28.04.2017	
3.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;</p>	28.04.2017	

	<p>автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в помещении № 23 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>		
4.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	28.04.2017	

	<p>безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в помещении № 19 (по экспликация к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>			
5.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	28.04.2017	

	<p>помещении № 20 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>			
6.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в помещении № 10 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	28.04.2017	

	включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.			
7.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в помещении № 24 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;</p> <p>п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	28.04.2017	

8.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в помещении № 27 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	28.04.2017	
9.	<p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при проведении проверки соответствия системы автоматической пожарной</p>	<p>п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных</p>	28.04.2017	

	<p>сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, совместно с представителем обслуживающей организации – ООО ЧОП «Сатурн», установлено, что при срабатывании дымовых пожарных извещателей в помещении № 8 (по экспликации к плану подвала технического паспорта) автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>		
10.	<p>Помещение № 16 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>п. 14, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03.</p>	28.04.2017	
11.	<p>Помещение № 28 (по экспликации к плану I этажа технического паспорта) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>п. 14, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03.</p>	28.04.2017	

12.	Над эвакуационным выходом из здания (Лит. А5 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) с этажа здания, непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход».	<i>п. 3.11 Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;</i> <i>п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	28.04.2017	
13.	Над эвакуационным выходом из здания (Лит. А3 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) с этажа здания, непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход».	<i>п. 3.11 Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;</i> <i>п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	28.04.2017	
14.	Над эвакуационным выходом из здания (Лит. А 4 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) с этажа здания, непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход».	<i>п. 3.11 Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;</i> <i>п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	28.04.2017	
15.	Над эвакуационным выходом из здания (Лит. А6 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) с этажа здания, непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход».	<i>п. 3.11 Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;</i> <i>п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</i>	28.04.2017	

16.	Ширина проступи наружной открытой лестницы, расположенной у эвакуационного выхода помещения № 1 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта), составляет 0,08 м.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	28.04.2017	
17.	Высота ограждений наружной открытой лестницы, расположенной у эвакуационного выхода из помещения № 1 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта), составляет 0,87 м.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	28.04.2017	
18.	Ширина проступи наружной открытой лестницы, расположенной у эвакуационного выхода помещения № 19 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта), составляет 0,08 м.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	28.04.2017	
19.	Высота ограждений наружной открытой лестницы, расположенной у эвакуационного выхода из помещения № 19 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта), составляет 0,87 м.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	28.04.2017	
20.	Лестничная клетка имеет различную высоту ступеней в пределах марша лестницы.	п. 6.28* СНиП 21-01-97* <i>Пожарная безопасность зданий и сооружений;</i> п. 33 <i>Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ</i>	28.04.2017	

		от 25.04.2012 № 390.		
--	--	----------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Чайковского и Еловского муниципальных районов
по пожарному надзору
Карлушин А.И.

"08" 04 2016г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"08" 04 2016 г.



директор
(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495)449-99-99
ПРЦ МЧС России 8(831)220-10-50
ГУ МЧС России по Пермскому краю 8342-210-45-67